



## SERVICE INFO – INA 0182



# Gyakori meghibásodási okok a vezérlés meghajtásában

## A vízpumpa túl nagy csapágyhézaga

Gyártók:	Dacia, Lada, Nissan, Renault
Modellek:	
Dacia:	Duster, Logan, Sandero
Lada:	Largus
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind
Motorok:	1.4 16V, 1.6 16V
Cikksz.:	530 0639 30 530 0640 30

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészlistában.



530 0640 30 - vízpumpa fogasszíjkészlettel

A gyárilag beszerelt vízpumpáknál a növekvő futásteljesítménnyel gyakran túl nagy csapágyhézag lép fel. Ezáltal a fogasszín megnövekedett erővel dolgozik a vezérműtengely kerekeinek a peremes tárcsája ellen és sérülést okoz azon. Ezen kívül a leváló darabok a vezérlés meghajtásának további részegységeiben is sérüléseket okozhatnak.

Ezért a Schaeffler Aftermarket fogasszíjkészletet ajánl a hozzá tartozó vízpumpával.

Az esetleges későbbi kiegészítő költségek elkerülése érdekében a vezérlés meghajtása részegységeinek cseréjekor mindig cseréljék ki a vízpumpát is.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>