

ATTENTION!



Issue: Lubrication Failure

These engines are prone to failure due to abnormal wear of the internal oil pump pinions. It is critical to inspect the oil pump pinions in the BKD 2.0 TDI engine from the VAG group.



Problem: Mangelhafte Schmierung

Diese Motoren sind störanfällig, weil die internen Ölpumpenritzel ungewöhnlich schnell verschleifen. Es ist äußerst wichtig, die Ölpumpenritzel im BKD 2.0 TDI-Motor der VAG-Gruppe zu überprüfen.



Problème : lubrification défectueuse

Ces moteurs sont sujets à des pannes dues à une usure anormale des pignons internes de la pompe à huile. Il est essentiel d'inspecter les pignons de pompe à huile du moteur BKD 2.0 TDI du groupe VAG.



Problema: fallo de lubricación

Estos motores son propensos a fallar debido al desgaste anormal de los piñones de la bomba de aceite interna. Es fundamental inspeccionar los piñones de la bomba de aceite en el motor BKD 2.0 TDI del grupo VAG.



Problem: Awaria układu smarowania

Te silniki są podatne na poważne awarie z powodu zużycia kół zębatych pompy olejowej. Kluczowe jest sprawdzenie stanu tych kół zębatych pompy oleju w silniku BKD 2.0 TDI z grupy VAG.