

8180 23231 / 8180 23232 / 8180 23233 / 8180 23234 / 8180 23235 / 8180 23236

DK ABS-sensor, bagaksel, Mercedes Benz W639

BEMÆRK: Der er indbyrdes byttet rundt på tilslutningsstikkene for henholdsvis ABS-sensoren og slidindikatoren for henholdsvis bagakslens højre og venstre side.

Af den årsag kan det ske, at en ABS-sensor og slidindikator til f.eks. venstre side fejlagtigt monteres i højre side. Ved en forbytning vil ABS-sensoren fejlagtigt være blevet tilsluttet som slidindikator og ABS-sensoren som slidindikator, hvilket udløser fejlkoder.

ABS-sensorens/slidindikatorens tilslutningsledning og køretøjets ledningsnet er forsynet med matchende farvekoder. Tjek derfor altid disse for at undgå fejlagtig montering.

D ABS-Sensor, Hinteraxel, Mercedes Benz W639

HINWEIS: Die Verbindungstecker für den ABS-Sensor und der Verschleißindikator für die rechte und linke Seite der Hinterachse sind vertauscht.

Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass ein ABS-Sensor und ein Verschleißindikator für z. B. die linke Seite, versehentlich auf der rechten Seite montiert wird. In dem Fall wird also der ABS-Sensor versehentlich als Verschleißindikator und der ABS-Sensor als Verschleißanzeiger verbunden, was Fehlercodes auslöst.

Das Verbindungskabel des ABS-Sensors/Verschleißindikators und der Kabelbäume des Fahrzeugs sind mit passenden Farbcodes ausgestattet. Überprüfen Sie diese daher immer, um eine falsche Installation zu vermeiden.

S ABS-sensor, bakaxel, Mercedes Benz W639

OBS: Anslutningskontakterna för ABS-sensorn och slitindikatorn för höger och vänster sida av bakaxeln har bytts om varandra.

Av denna anledning kan det hända att en ABS-sensor och slitageindikator, t.ex. vänster sida, felaktigt monterar på höger sida. Vid en ändring har ABS-sensorn felaktigt kopplats till som slitageindikator och ABS-sensorn som slitageindikator, vilket utlöser felkoder.

Anslutningskabeln till ABS-sensorn/slitageindikatorn och fordonets kabelhärva har matchande färgkoder. Kontrollera därför alltid dessa för att undvika felaktig installation.

GB ABS Sensor, Rear Axle, Mercedes Benz W639

NOTE: The connectors for the ABS sensor and the wear indicator for the right and left sides of the rear axle have been swapped around.

For this reason, it can happen that an ABS sensor and wear indicator for e.g. the left side are mistakenly mounted on the right side. In the event of a change, the ABS sensor will have been mistakenly connected as the wear indicator and the ABS sensor as the wear indicator, triggering error codes.

The connection cable of the ABS sensor/wear indicator and the wiring harness of the vehicle are provided with matching colour codes. Therefore, always check these to avoid incorrect installation.