



Passend für:
Renault 1.6 16V
Motor: K4M



DE

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Problem

Aussetzer beim Motorstart und ein Rasselgeräusche von der Oberseite des Motors beim Kaltstart.

Ursache

Ausfall des Nockenwellenverstellers – dieser steuert die Verstellung der variablen Steuerzeiten.

Lösung

Ersetzen Sie den Nockenwellenversteller (febi 36415). Für eine vollständige Reparatur wird außerdem empfohlen, beim Austausch des Nockenwellenverstellers auch den kompletten Zahnriemensatz - einschließlich der Wasserpumpe (febi 36444) - zu wechseln.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com