



LuK INFO TECHNIQUE



Outillages spéciaux 400 0240 10 et 400 0419 10

Le double embrayage ne peut pas être enfoncé jusqu'à sa bonne position

Constructeurs : Audi
Cupra
Seat
Škoda
VW

Moteurs : 1,5 TSI, TFSI, eTSI, TGI, TGI-CNG
2,0 TDI

Référence LuK
RepSet 2CT : 602 0025 00
602 0030 00

LuK RepSet
2CT DMF : 603 0030 00



Figure 1 : Mandrin de montage associé à l'adaptateur KL-0500-6031 Z LUK

Pour l'affectation correcte des pièces, consulter notre catalogue

Les véhicules du groupe VW équipés d'une boîte de vitesses DQ 200 ainsi que d'un moteur 1,5 litre EVO ou 2,0 TDI peuvent être équipés d'un arbre d'entrée de boîte de vitesses allongé de 11 mm. Par conséquent, il n'est pas possible de monter le double embrayage grâce au mandrin de montage contenu dans le kit complémentaire 400 0419 10 ou dans la première version de l'outil pour double embrayage 400 0240 10.

Pour pouvoir installer correctement le double embrayage de cette version, le mandrin de montage des kits d'outillage utilisés jusqu'à présent doit être associé à un adaptateur (Fig. 1) lors du montage. L'adaptateur est disponible sous la référence KL-0500-6031 Z LUK dans la directement auprès du fabricant Gedore Automotive ou sous le numéro d'article 400 0619 10 via le catalogue en ligne Schaeffler.

Le kit d'outillage 400 0419 10 est en cours de modification afin d'inclure un nouveau mandrin de montage. Le nouveau mandrin de montage peut être identifié avec la référence KL-0500-6031 A. L'utilisation d'un adaptateur ne sera plus nécessaire après la modification du contenu du kit.

Coordonnées de Gedore Automotive GmbH :

info.gam@gedore.com
orders.gam@gedore.com
Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT