bosal

www.bosal.com/**catalog**

Fitting instruction | Montageanleitung | Istruzioni di montaggio | Monteringsvejledning | Monteringshandledning | Montageveiledning | Instruction de montage | Instrukcja montażu
Szerelési utasítás | Asennusohje | Monteringsveiledning | Návod k montáži | Instrucciones de montaje | Montagehandleiding | Порядок установки

CITROEN
JUMPER II, III
(L1, L2, L3)

FIAT
DUCATO III
(L1, L2, L3)

PEUGEOT
BOXER III
(L1, L2, L3)

Part number: 552-742
Type number: 552-742
Class A50-X

04/2006 -

e20 E20*55R02/02*006941*00

3 100kg


120kg

D = 15,09kN


D (kN) = (MAX kg x MAX kg) / (MAX kg + MAX kg) **x 0,00981**

Date: 19-09-2025

Version: 01



PRZEKRÓJ A-A



PL *Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.*


GB *The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.*




F *L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.*


D *Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulassigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.*


Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) *Torgue settings for nuts and bolts (8.8)*	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	***85Nm***
M14	135Nm
M16	195Nm








	A	x1
	B	x1
	C	x1
	D	x1
	E	x4
	F	x1


	M16x45	2
	M12x180	2
	M12x130	2
	M12x35	4
	M10x35	6
	M10x25	1
	M16	2
	M12	6
	M10	7
	Ø36xØ13x3	4
	Ø30xØ10,5x3	7
	17	2
	13	8
	10,5	6
	16,3	2
	12,2	8
	10,2	7



Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer
Śruba M12x130-8.8 ; Bolt
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer
Śruba M12x180-8.8 ; Bolt
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer
Nakrętka M16 ; Nut
Podkł. spręż.16,3 ; Spring Washer
Podkł. okr. 17 ; Plain Washer
Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer
Pkt. 1
E
Pkt. 2
Pkt. 4
C
Pkt. 3
Śruba M12x35-8.8 ; Bolt
Śruba M12x35-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer
Nakrętka M12 ; Nut
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer
Pkt. 1
E
Pkt. 2
D
Pkt. 3
A
F
Śruba M10x35-8.8 ; Bolt
Podkł. okr. 10,5 ; Plain Washer
Pkt. 4
B
Śruba M16x45-8.8 ; Bolt
Śruba M10x25-8.8 ; Bolt
Nakrętka M10 ; Nut
Podkł. spręż.10,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer
Śruba M10x35-8.8 ; Bolt
Podkł. okr. 10,5 ; Plain Washer
Nakrętka M12 ; Nut
Podkł. spręż.12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer


M12x130 x2
13 x2
E x2
12,2 x2
Ø36xØ13x3 x2
M12 x2


M12x180 x2
13 x2
E x2
12,2 x2
Ø36xØ13x3 x2
M12 x2


M10x35 x6
10,2 x6
10,5 x6
M10 x6
Ø30xØ10,5x3 x6


M12x35 x4
12,2 x4
13 x4
M12 x2




M10x25 x1

10,2 x1

Ø30xØ10,5x3 x1

M10 x1



M16x45 x2

16,3 x2

17 x2

M16 x2