SERVICE INFO – LuK 0088

510 0180 10 cikkszámú központi kinyomó

Figyelmeztető utasítás

A LuK 510 0180 10 cikkszámú központi kinyomójának egyedi csomagolásait azonnal egy figyelmeztetéssel (1. ábra) látják el. Ez kimondottan arra hívja fel a figyelmet, hogy a központi kinyomót nem szabad más gyártónak a kuplungjaival kombinálni.

A futáspróbák azt jelezték, hogy a központi kinyomónak (2. ábra) más gyártók meghatározott kuplungjaival történő kombinációja tömítetlenséghez és a kinyomórendszer idő előtti meghibásodásához vezethet.

Ennek az oka más gyártók meghatározott kuplungjainak az építési módjában rejlik. Ha meghatározott tulajdonságok nagyon távol esnek a Schaeffler szabványától, akkor az a központi kinyomó túlzott igénybevételéhez vezethet, aminek következtében a vezetőhüvely érdessé válhat. Ez ugyancsak a tömítés idő előtti kopásához és ezzel tömítetlenséghez vezet.

Az ilyen jellegű sérülések elkerülése érdekében, az említett központi kinyomót kizárólag LuK kuplungokkal vagy komplett megoldásként (RepSet Pro) az LuK által engedélyezett kuplungokkal kell használni.



1. ábra: Figyelmeztető utasítás

2. ábra: 510 0180 10 cikkszámú központi kinyomó LuK

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

LuK 0088

Többet szeretne? Tudunk segíteni!
www.repxpert.com
Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
aftermarket.hu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.hu

SCHAEFFLER REPXPERT

2019.11. állapot **LuK 0088** Műszaki változtatás joga fenntartva
A felsorolt OE számok csak összehasonlításként szolgálnak
© 2019 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG