



## LuK SERVICE INFO



# ZMS für Fahrzeuge mit Doppelkupplung

**Beim Austausch ist die Zähnezahl am Starterkranz zu beachten**

Hersteller: Audi  
Seat  
ŠKODA  
Volkswagen

Getriebe: 0AM

LuK ZMS: 415 0509 09  
415 0531 09  
415 0545 09  
415 0626 09

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 1: Die Zähnezahl am Starterkranz des Neuteils muss identisch zum Altteil sein

Bei Fahrzeugen der genannten Hersteller können bei gleichen Modellen mit trockenen Doppelkupplungsgetrieben verschiedene Zweimassenschwungräder (ZMS) verbaut sein. Sie unterscheiden sich in der Anzahl der Zähne am Starterkranz.

Beim Austausch ist daher die Zähnezahl des bereits verwendeten ZMS zu ermitteln. Sie muß mit der Anzahl der Zähne des Neuteils identisch sein.

Für die genaue Zuordnung sind Angaben zur Zähnezahl der betroffenen ZMS im Teilekatalog hinterlegt.

Ein ZMS mit falscher Zähnezahl führt zu Funktionsstörungen der Startanlage und zu einem Abbruch des Kupplungs-Einlernvorganges mit diversen Fehler-einträgen.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**