



Ausgabe-Nr.: 03/2008 – Tipps zur Demontage von Ölfilter OX 188 D Eco

Plastikklippscheibe im Gehäusedeckel?

Bei der Demontage des Ölfiltereinsatzes OX 188 D Eco kann es bei Produkten aus der ersten Produktionscharge vereinzelt vorkommen, dass die Plastikklippscheibe nach Abnahme des Gehäusedeckels vom Filter getrennt im Gehäusedeckel liegt.

Um einen neuen Ölfilter zu montieren, kann die Plastikklippscheibe einfach mit einem geeigneten Werkzeug aus dem Gehäusedeckel entfernt werden.

Gut zu wissen: Die Filterleistung wird dadurch nicht beeinflusst. Ein vorgezogener Filterwechsel ist also nicht notwendig. Inzwischen wurde die Konstruktion selbstverständlich optimiert und die Verbindung stabilisiert, so dass dieses Problem bei späteren Produktionschargen nicht mehr auftritt.

Bild 1 : Plastikklippscheibe, die im Gehäuse bleiben könnte

Bild 2 : Herausgelöste Plastikklippscheibe




Bild 1




Bild 2