



# Solution



javitókészlet 32750001/30921502

Kerülje el a reklamációkat: a kicserélt kereszthimba rögzítőcsavarjait feltétlenül berugózott állapotban húzza meg! A csavarok kirugózott állapotban történő meghúzása olyan terhelő szerelési hiba, amely a gumicsapágyak túlzott igénybevételéhez vezet. Hatására olyan repedések keletkeznek, amelyek a gumicsapágy idő előtti tönkremenetelét eredményezik. A tengelygeometria megváltozik, amely további járulékos költségeket jelent (fokozódó gumikopás!).

**Ebből az okból bizonyos f  
SWAG kereszthimbák gumicsapágya a  
beépítési helyet külön jelzéssel mutatja.**

**Például az Audi A 4 első  
tengelyének kereszthimbái**

SWAG sz.: 32 73 0017

a 4DO 407 151 P összehasonlítási  
számhoz illik

A kereszthimba jelölésének, valamint a tartószerkezet ellenjelölésének meg kell egyeznie. Ha így jár el, akkor az ügyfél biztonságát nem veszélyezteti!

Minőségi plusz az Ön számára: Az wuppertal SWAG- gyártóműben kiegészítő OE-gumicsapágyakat préselnek a kereszttartókba!

Kérje SWAG-partnerénél a SWAG pótalkatrészeit!  
Az összes pótalkatrészt megtalálja a [www.swag.de](http://www.swag.de) cím alatt.



**[www.swag.de](http://www.swag.de)**