

HJS Technische Information

Überlänge bei Abgastemperatursensoren

Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass der von uns gelieferte Abgastemperatursensor eine längere Leitung besitzt. Diese Überlänge ist fachgerecht in der Nähe von dem Flachsteckergehäuse zurückzubinden. (siehe Skizze)

