




SERVICE INFO – INA 0085



Különböző vezetőgörgők

Otto- és dízelmotoroknál az 534 0243 10 cikkszámú feszítőegységen

Gyártó:	Mercedes-Benz
Modellek:	A 160 CDI (168.007) a J568589 alvázszerkezéig A 170 CDI (168.008) a J568589 alvázszerkezéig
Motorkód:	OM 668.940, OM 668.941
Cikksz.:	534 0243 10
OE sz.:	A166 200 09 70



1. ábra: Feszítőegység 534 0243 10

A feszítőegység kiszállítási állapotában az Otto-motorokhoz a vezetőgörgőkkel van ellátva.


A megnevezett dízelmotoroknál történő felhasználáshoz az 532 0404 30 cikkszámú bal oldali vezetőgörgőt le kell cserélni az 532 0406 30 cikkszámú vezetőgörgőre (1. ábra).

A dízelmotorokhoz való 532 0406 30 cikkszámú vezetőgörgő kisebb az átmérője mint az 532 0404 30 cikkszámú vezetőgörgőnek (2. ábra).

Más ismertetőjegyek, pl. a tömítőgyűrűk színe, a kifogástalan működés szempontjából nem számítanak és azokat variálni lehet.

A dízelmotorokhoz való vezetőgörgő nem része a szállítási csomagnak és külön kell megrendelni.

A beszerelés előtt feltétlenül ügyeljenek arra, hogy a helyes vezetőgörgő legyen a feszítőegységre felszerelve!



2. ábra: Az Otto-motorokhoz való 532 0404 30 cikkszámú vezetőgörgő (balra) és a dízelmotorokhoz való 532 0406 30 cikkszámú vezetőgörgő (jobbra)

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>