



SERVICE INFO – INA 0155



534 0101 20 cikkszámú feszítőkar

Nagyobb erőkifejtés a feszítőkar elfordításánál

| | |
|-----------|---|
| Gyártók: | Alfa, Fiat, Lancia |
| Modellek: | |
| Alfa: | 145, 146, 147, 156, GT |
| Fiat: | Brava, Bravo, Doblo, Idea, Marea, Multipla, Palio, Punto, Stilo, Strada |
| Lancia: | Lybra, Musa |
| Motorok: | 1.9 D |
| Cikksz.: | 534 0101 20 |

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.



2. ábra: 534 0101 20 cikkszámú feszítőkar – új kivitel



1. ábra: 534 0101 20 cikkszámú feszítőkar – régi kivitel

A megnevezett járművekhez a Schaeffler Automotive Aftermarket egy új feszítőkart kínál (2. ábra). Szemre ez alig különbözik a régi kivitteltől (1. ábra).

A bordás ékszíj szereléséhez az új kivitel a specifikus rugó karakterisztikája miatt nagyobb erővel kell mozgatni a feszítőberendezés ellenében. Műszakilag ennek nincs hatása a bordás ékszíj feszítésére.

Az új feszítőkar beszerelésékor a mellékelt csavarokat kell alkalmazni.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>