

TIPPS UND TRICKS

iBSG Referenzen für Keilriemenriemen und Riemenspanne

Part numbers

615000,615001,615002,615003,615004,615005
615006,615007,615008,615009,615010,615011
615012, 615013, 615014




Keilriemenriemen und Riemenspanner für iBSG


ACHTUNG

Maßnahmen, die beim Austausch eines **iBSG (Integrated Belt Starter Generator)** durchgeführt werden müssen


1. Wie empfehlen den oder die Antriebsriemen bei Tausch eines iBSG mit zu erneuern um die Funktionen des Riemen-Starter-Generators störungsfrei zu nutzen.



Rutschender Keilriemenriemen




Umschlingwinkel des Keilriemenriemens an der iBSG Riemenscheibe




Rimerversatz


2. Wir empfehlen den Riemenspanner bei Tausch des iBSG und der Antriebsriemen mit zu erneuern.



Radialkraft, die auf die Riemenscheibe wirkt



Bewegung des Spannerarms



Effektives Drehmoment



Technische website
valeoservice.de/de/techassist



Technische Hotline
00800 9000 50 80

Smart care for you
valeoservice.com



Tabelle mit O.E.-Referenzen für Antriebsriemen und Riemenspanner für Valeo iBSG

Valeo iBSG Artikelnummer	Für Fahrzeughersteller	Primär Antriebsriemen*	Sekundär Antriebsriemen*	Riemenspanner*
615001, 615010	LAND ROVER	KPLA-8620-AB	KPLA-8620-BA	K8D2-6B209-AD
615004, 615000, 615005	JAGUAR, LAND ROVER	K8D2-8620-AA	JPLA-8620-HA	K8D2-6B209-AD
615003, 615012, 615014	VOLKSWAGEN GROUP	05E903159B	-----	05E903305F
615006	CITROËN	9838392880	-----	-----
615007, 615008	LAND ROVER	LPLA-8620-FA	LPLA-8620-CB	LPLA-6B209-EB
615009, 615011	JAGUAR, LAND ROVER	MX73-8620-CB	MX73-8620-HA	MX73-6B209-EA
615002, 615013	KIA	25212-2F320	-----	25281-2U302

***Antriebsriemen und Riemenspanner sind nicht im Lieferumfang der Valeo iBSG-Box enthalten und über das Händlernetz des jeweiligen Fahrzeugherstellers erhältlich**



Diese Montageanleitung ist für ausgebildete Mechaniker bestimmt.
 Valeo empfiehlt die Reparatur am 48V System in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen.
 Valeo ist vertraglich nicht an die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gebunden.



Technische website
valeoservice.de/de/techassist



Technische Hotline
 00800 9000 50 80

Smart care for you
valeoservice.com