



SERVICE INFO – INA 0026



Az 535 0117 10 cikkszámú rezgéscsillapító termék helyettesítése az 535 0105 10 cikkszámú generátor-szabardonfutóban

Gyártók: Dacia, Renault

LuK-AS sz. régi: 535 0117 10

LuK-AS sz. új: 535 0105 10


OE sz.:

Renault 77 00 110 616

Generátor sz.: 82 00 323 137



3. ábra: Termék helyettesítés



4. ábra: Célszerszámok áttekintése



1. ábra: 535 0117 10

Az 535 0117 10 LuK-AS számú (1. ábra) rezgéscsillapító már nem szállítható és az 535 0105 10 cikkszámú termék helyettesíti (2. ábra).



2. ábra: 535 0105 10

A szállítás tartalmazza:

- 1 x Generátor szabadonfutó
- 1 x Tömítő kupak

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

https://aftermarket.schaeffler.hu

- a. 400 0235 10 (torx, rövid)
- b. 400 0201 10 (torx, normál)
- c. 400 0200 10 (Sokszög, normál)
- d. 400 0234 10 (Sokszög, rövid)

Szerelési utasítás:

1. Szerelje ki a bordás ékszíjat
2. Ellenőrizze az összes szíjhajtás részegység esetleges sérüléseit - cserélje ki a sérült elemeket
3. Szerelje le az eredeti ékszíjtárcsát a generátorról (lásd 3. ábra)
4. Szerelje fel az 535 0105 10 cikkszámú generátor szabadonfutót a megfelelő célszerszámmal (lásd 4. ábra)
5. Szerelje fel a tömítőkupakot a generátor szabadonfutóra – Ügyeljen a korrekt elhelyezkedésre!
6. Szerelje fel a bordás ékszíjat

Fontos:

A rezgéscsillapító meghibásodása a gépkocsi megállásához vezethet.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

INA 0026