



## BETREFF

Achtung, bei der Montage des HBU 1-Lagers mit unterschiedlichen Dichtungen

## PRODUKTBEZEICHNUNG

VKBA 6515

## Fahrzeughersteller



FORD: Fiesta V, Focus I, Focus I Limousine, Focus I Turnier, Fusion



SKF Kit


OE-Nummer

VKBA 6515


1 201 568, 2S6J-1A049-AA

SKF bietet mehrere HBU 1-Lager an, die auf einer Seite eine flache Metaldichtung und auf der anderen Seite eine doppelt gebogenen Metaldichtung haben.



Hinweis: Wird das Lager nicht korrekt montiert, verringert sich die Lebensdauer des Lagers.




Doppelt gebogene  
Metaldichtung - Außenseite



Flache Metaldichtung -  
Innenseite



Beim Einbau des Lagers ist darauf zu achten, dass die flache Dichtung des Radlagers nach innen (zum Fahrzeug hin) und die Dichtung mit der Rille nach außen (zum Rad hin) zeigt.  
Hinweis: Befolgen Sie stets die Einbauanweisungen des Fahrzeugherstellers.




Scan für  
Montagevideo



Scan the QR code or visit  
[vehicleaftermarket.skf.com](http://vehicleaftermarket.skf.com)  
to know more premium  
SKF products

Follow us on Social Media



Contact SKF Technical Support  
to help resolve your  
automotive problems and  
answer your questions:  
[helpline@skf.com](mailto:helpline@skf.com)