

HIGHLIGHT EXPERT KITS+ V10-6991-XXL ÖLPUMPE VW DSG[®] (DQ381)

GETRIEBEÖLPUMPEN | 22202

Information

Das neue 7-Gang DSG[®] (DQ381) von VW besitzt eine Schwachstelle: Im Bereich der Ölpumpe kann es zu Ölverlust kommen. Durch Fehlfunktionen der Pumpe werden verschiedene Fehlercodes im Speicher abgelegt, während das Getriebe dann oftmals in den Notbetrieb schaltet. Diese Fehler können durch den Austausch der Ölpumpe und darauf folgendem Löschen des Fehlerspeichers unkompliziert behoben werden. Zudem sollte der Pumpenwechsel generell mit einem Ölwechsel am Getriebe kombiniert werden. Auch hier hält VAICO das passende EXPERT KIT + für Sie bereit: **V10-6991-XXL**.



SYMPTOME

- Getriebe schaltet in Notbetrieb
- Ölverlust am Getriebe
- Fehlercodes: P0C29, P175E, P176E, P1899



URSACHE

- Fehlerhafte elektrohydraulische Ölpumpe V475




LÖSUNG

- Austausch der Getriebeölpumpe



VORTEILE

- **EXKLUSIV!** Nur von VAICO lieferbar
- Pumpe & Filter in OE-Qualität
- Öl – **MADE IN GERMANY**
- Alle benötigten Montageteile & Öl im EXPERT KIT+
- Einbauvideo:
<https://youtu.be/DvbOuILCJ0o>



Besuchen Sie auch unseren neuen Online-Shop!
www.vierol-shop.de