



SERVICE INFO – INA 0004



A generátor ékszíjtárcsa meghibásodása

Átalakítás az 535 0116 10 cikkszámú generátor szabadonfutóra

Gyártók: Nissan, Renault

Modellek:

Nissan: Micra III

Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Motorok: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

OE sz.:

Nissan: A660 - C300BX
A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465
82 00 113 636

Cikksz.: 535 0116 10



2. ábra: 535 0116 10 – INA-generátor-szabadonfutó

A nagy terhelés és a sorozatgyártásban beszerelt generátor szíjtárcsák konstrukciós megoldásai miatt (1. ábra) gyakran meghibásodik a segédberendezések meghajtása.

Ezért ezt a műhelyben történő tartózkodás minden alkalmával le kell ellenőrizni és szükség esetén ki kell cserélni.



1. ábra: A rezgéscsillapított generátor szíjtárcsa hátoldala

Hibás szíjtárcsánál a gumi porózus, repedezett vagy teljesen levált a fém részről. Emiatt már nem tudja betölteni a csillapítási funkcióját.

A Schaeffler Automotive Aftermarket ehhez egy megfelelő megoldást kínál az 535 0116 10 cikkszámú (2. ábra) generátor szabadonfutóra történő átalakítással. A generátor szabadonfutó megfelel a rendszer műszaki követelményeinek és minden további nélkül lehet alkalmazni.

A rezgéscsillapított generátor szíjtárcsa meghibásodása a jármű teljes megállásához vezethet!

A szakszerű szereléshez feltétlenül vegye figyelembe a mellékelt beszerelési utasítást!

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0004