

INFO

febi
49851

To Fit

E60, E61, E63,
E64, E65, E66,
E85, E86, E87,
E90, E91

N52 engines



DE Achtung!

Wird der Ventildeckel geöffnet, müssen die Schrauben zwingend erneuert werden.

NL Opgelet!

Als het kleppendeksel geopend wordt, is het verplicht om de schroeven te vervangen.

EN Attention!

It is imperative the bolts are replaced if the rocker cover is opened.

PL Uwaga!

W przypadku demontażu pokrywy zawórów należy bezwzględnie wymienić śruby na nowe.

FR Attention !

Les vis de culasse doivent impérativement être remplacées à chaque démontage du cache-culbuteur.

RU Внимание!

Если происходит открытие клапанной крышки, то обязательно необходима замена болтов.

ES ¡Atención!

Es obligatorio reemplazar los tornillos una vez que se ha abierto la tapa de la culata.

SR Pažnja!

Ukliko se otvara poklopac, moraju se zamjeniti i vijci.

IT Attenzione!

È obbligatorio sostituire i bulloni ogniqual volta si interviene sulla testata motore.

TR Dikkat!

Silindir kapağı açıldıysa, civataların değiştirilmesi zorunludur.

PT Atenção!

É imperativo que os parafusos sejam substituídos caso a tampa das válvulas seja desmontada.

تنبيه!

AR

في حالة فتح الرأس الاسطوانية، يجب استبدال البراغي قسرياً.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com