



SERVICE INFO – LuK 0010



A 415 0250 10 DMF szerelési útmutatója

Gyártók:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modellek:	
Audi	A3 (8P)
Seat	Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
Skoda	Octavia (1Z)
Volkswagen	Caddy III (2K), Golf V (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Motor:	1.9 TDI
LuK-AS sz.:	415 0250 10
OE sz.:	03G 105 266 AL 03G 105 266 BA 03G 105 266 E



1. ábra: LuK DMF



2. ábra: Sachs DMF



3. ábra: LuK DMF



4. ábra: Sachs DMF

Pokyny:

A fent megnevezett modellekhez mind LuK DMF, mind pedig Sachs DMF lehet gyárilag beépítve.

A LuK kettős tömegű lendkereket a primer tömegben lévő kimélyítésről lehet felismerni (3. ábra, nyíl).

A Sachs kettős tömegű lendkerék primer tömege kimélyítés nélkül készül.

A Sachs-változatú DMF-t át lehet építeni LuK-változatra és fordítva. Ekkor azonban kiegészítőleg a megfelelő LuK tengelykapcsolókat, ill. Sachs tengelykapcsolókat kell alkalmazni.

RepSet:	(javítókészlet)
LuK DMF	623 3094 00
Sachs DMF	623 3209 00

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.rexpert.com
Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
aftermarket.hu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.hu

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0010