

réteg nem képződik. Ekkor a felület készen áll arra, hogy a részegységeket összeilleszze. A felesleges tömítőanyagot egy spatulával vagy kessel eltávolíthatja, miután kikeményedett. A tömítőszert százal helyen, szélsőséges hőmérséklet hatásoktól mentes helyen tárolja.

A bilstein group által forgalmazott tömítőanyagot fém, műanyag és kerámia anyagok különböző részén lehet alkalmazni, vízszintes és függőleges felületeken egyaránt alacsony zsugrodással.

## CZ Tekutý tmel

Všechny protilehlé povrchy se musí připravit pomocí očištění zbytků starého těsnění nebo tmelu, abyste se ujistili, že před nanesením tekutého tmelu jsou všechny povrchy důkladně odmaštěny. Připojte trysku, která je součástí balení, a naneste důsledně rovnorně vrstvu kolem všech otvorů šroubů dle potřeby. Pak počkejte 10 minut (v závislosti od klimatických podmínek), dokud se nevytvoří povlak. Pak můžete z klobouku přejít na komponenty. Po vytvrdení je možné všechny nadbytečný tmel odstranit špachtlem nebo nožem. Skladujte tmel na suchém místě, které není vystaveno extrémním teplotám.

Tmel skupiny bilstein lze používat na kov, plast a keramiku na vnitřní nebo vnější použití i bez používání vodorovných a svislých plochách s velmi malým smršťováním.

## LV Šķidrais hermētiķis

Visas salāgotās virsmas jāsagatavo, notīrot jebkādus vecās blīves vai hermētiķa atlikumus, kā arī pirms šķidrā hermētiķa uzklāšanas rūpīgi attaukojot visas virsmas. Pievienojiet komplektā iekļauto sprauslu un viscaur vienmērīgi uzklājet svītrās, apvelkot visas skrūvju atveres kā nepieciešams. Pēc tam uzgaidiet 10 minūtes (atkārbā no klimatiskajiem apstākļiem), līdz būs izveidojusies plēvīte. Tad tas būs gatavs komponentu savienošanai. Hermētiķa pārpalikums pēc sacietēšanas var noņemt ar lāpstīnu vai nazi. Uzglabājiet hermētiķi sausā, ekstrēmai temperatūrai nepakļautā vietā. Bilstein group hermētiķi var izmantot metālam, plastmasai un keramikai gan no iekšpuses, gan no ārpuses un var izmantot horizontālās un vertikālās virsmās ar ļoti mazu rukumu.

## LT Skystas sandariklis

Prieš naudojant skystą sandariklį, nuo jungiamų paviršių būtina pašalinti senų tarpiukų ar sandariklio likučius ir riebalus. Uždėkite dėžutėje esantį antgalį ir tepkite sandariklį vienodo storio juosta, apvesdami visus varžtus. Palaukite 10 minučių (prieklausomai nuo klimato sąlygų), kol susiformuos plėvelė. Tada galite sujungti komponentus. Kai sustings, sandariklio perteikių galima pašalinti mentele ar peiliu. Laikytis sandariklį sausoje vietoje, apsaugotoje nuo ekstremalių temperatūros svyravimų.

„Bilstein group“ sandariklis tinka naudoti plastikui ir keramikai (tieki iš vidaus, tieki iš išorės) bei horizontaliems ir vertikaliems paviršiams (minimalus susitraukimas).

## EL Στεγανωτικό υγρό

Όλες οι κοντινές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγμένες από υπολείμματα παλιών παρεμβισμάτων ή στεγανωτικών.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες έχουν καθαριστεί πολύ καλά πριν την εφαρμογή του στεγανωτικού υγρού. Τοποθετήστε το ακροφύσιο που περιλαμβάνεται στο κουτί και εφαρμόστε το ομοιόμορφα και κυκλικά σε όποιες οπές των πειρών, όπως απαιτείται. Περιμένετε έπειτα 10 λεπτά (εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες), ώστού δημιουργείται μία επιφάνεια. Πλέον μπορείτε να ενώσετε τα συστατικά μέρη. Τυχόν υπολείμματα στεγανωτικού μπορούν να αφαιρεθούν με μία σπάτουλα ή ένα μαχαίρι, αφού έχει στεγνώσει. Φυλάξτε το στεγανωτικό σε μέρος ξηρού, που δε θα επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες.

## BG Течен уплътнител

Всички контактни повърхности трябва да се подгответ чрез почистване на остатъците от всяка вида стара уплътнителна или уплътнителна лента, като преди нанасяне на течния уплътнител трябва да се уверите, че всички повърхности са щателно обезмаслени. Прикрепете дюзата, намираща се в кутията, и нанесете под формата на непрекъсната еднородна лента, като заобикаляте всички отвори за болтове, както е необходимо.

## RU Течен уплътнител

Все контактирующие поверхности нужно подготовить: очистить все остатки старого уплотнителя или герметика, обеспечить, чтобы все поверхности были полностью обезжирены перед нанесением герметика.

## RO Etanșeizare lichidă

Toate suprafetele de contact trebuie pregătite prin curățarea resturilor garniturii sau etanșeizării vechi, asigurându-se că toate suprafetele sunt perfect degresate înainte de aplicarea etanșeizării lichide. Aplicați duza inclusă în cutie și aplicați o bandă uniformă și consistentă, înconjurând locașurile de șuruburi, conform cerințelor. Așteptați apoi 10 minute (depende de condițiile climatice), până ce se formează o peliculă. Componentele pot fi acum îmbinate. După întârirea, excesul de etanșeizare poate fi îndepărtat cu o spatulă sau un cuțit.

## GA Shéalaithe leachtacha

Ba chóir gach dromchla cúplála Ullmhóidh glanadh amach an iarsmai de aon gasket d'aois nó shéalaithe, a chinntí go bhfuil gach dromchla díbhealaithe maith roimh chur i bhfeidhm an shéalaithe leacht. Ceangail an nozzle a áiritear sa bhosca agus iarratas a dhéanamh i stíall comhleanúnach aonfhoirmeach, ciorcal timpeall ar aon poill bolt réir mar is gá.

## TR Sıvi Conta

Tüm eşleşme yüzeyleri, eski conta veya sizdirmazlık macunu kalıntılarını temizleyerek, sıvi sizdirmazlık maddesi uygulanmadan önce tüm yüzeylerin tamamen temizlendiğinden emin olarak hazırlanmalıdır.

المطلوب. ثم انتظار 10 دقائق (حسب طبقه الطقس)، حتى تتشكل طبقة، عندئذ يكون الوضع مناسباً لتثبيت الأجزاء، مما يمكن إزالته آلة زوائد من سائل منع التسرب باستخدام آلة منج أو سكين، بمجرد أن يجف. ينخض مانع التسرب في مكان جاف لا يتعرض لدرجات حرارة مرفرطة. على المعادن يمكن استخدام مادة منع التسرب من مجموعة bilstein group سواء للستخدام الداخلي أو الخارجى، كما والبلاستيك والسيراميك سواء للستخدام الداخلى أو الخارجى، يمكن استخدامها على اللسطح اللافقية والرأسيّة مع نسبة انكماش ضئيلة جداً.

## DE Flüssigdichtmittel

Alle Oberflächen sollten gereinigt werden und frei von Dichtungsrückständen sein. Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen gründlich entfettet werden bevor Sie das Flüssigdichtmittel auftragen.

## EN Liquid sealant

All mating surfaces should be prepared by cleaning away the remains of any old gasket or sealant, making sure that all surfaces are thoroughly degreased before applying the liquid sealant.

Tout est alors prêt pour joindre les composants ensemble. Tout excès de joint peut être enlevé à l'aide d'une spatule ou d'un couteau une fois qu'il a pris. Stockez le joint dans un endroit sec, qui n'est pas affecté par les températures extrêmes.

## PT Massa de vedação

Todas as superfícies, onde é aplicada a massa de vedação, devem ser preparadas limpando os resíduos de qualquer junta ou vedante anterior, assegurando que todas as superfícies estejam completamente desengorduradas antes de aplicar o produto.

Coloque o bocal que está incluído na caixa e aplique um fio uniforme, rodeando os orifícios dos parafusos, conforme necessário. Aguarde 10 minutos (dependendo das condições climáticas), até se formar uma película. Está pronto para unir os componentes. Qualquer excesso de massa pode ser removida com uma espátula ou uma faca, mesmo estando seco. Conserves a massa num local seco, que não seja afetado por temperaturas extremas.

A massa de vedação do bilstein group pode ser utilizada em metal, plástico e cerâmica para uso interno ou externo e pode ser usada em superfícies horizontais e verticais com muito pouca contração.

## NL Vloeibaar dichtingsmiddel

Vooraf moeten de resten van oude pakkingen of afdichtingsmiddelen verwijderd worden van de te behandelen oppervlakken.

De oppervlakken moeten grondig ontvet worden voordat het vloeibare afdichtsmiddel wordt aangebracht.

Bevestig het meegeleverde mondstuk en breng het dichtingsmiddel in een consistent uniforme strook aan, waarbij u indien nodig alle boutgaten goed omcirkelt.

Wacht vervolgens 10 minuten (afhankelijk van de weersomstandigheden) totdat er een vel is gevormd. Dan mogen de componenten met elkaar verbonden worden. Overtollig afdichtsmiddel kan, zodra het is uitgehard, worden verwijderd met een spatel of een mes.

Bewaar het afdichtsmiddel op een droge plaats waar geen extreme temperaturen heersen.

Het afdichtsmiddel van de bilstein group kan worden gebruikt op metaal, kunststof en keramiek voor zowel intern als extern gebruik. Het kan worden gebruikt op horizontale en verticale oppervlakken met zeer weinig krimp.

## PL Masa uszczelniająca w płynie

Należy oczyścić wszystkie uszczelniane powierzchnie, które powinny być wolne od pozostałości starej uszczelki lub preparatów uszczelniających. Przed nałożeniem płynnej masy uszczelniającej wszystkie powierzchnie muszą zostać starannie odtłuszczone.

Należy użyć dołączonej końcówki aplikacyjnej. Masa uszczelniająca powinna zostać naniesiona w postaci równomiernego, pozbawionego przerw paska. Masę uszczelniającą należy nanieść wokół otworów i zagłębień. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, by masa uszczelniająca nie dostała się na gwinty oraz do otworów.

Odczekać 10 minut (czas ten może różnić się w zależności od temperatury) do momentu aż na uszczelniażcu utworzy się „skórka“. Następnie można zmontować uszczelniane elementy.

Po wyschnięciu nadmiar masy uszczelniającej można ostrożnie usunąć nożem lub szpachelką. Masę uszczelniającą należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed skrajnymi wahaniem temperatury. Oferowana przez bilsteingroup masa uszczelniająca jest przeznaczona do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych i może być stosowana m.in. na pionowych lub poziomych powierzchniach metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki.

## HR Tekuće sredstvo za brtljenje

Sve nalegajuće površine treba pripremiti uklanjanjem ostataka starog taloga ili sredstva za brtljenje. Uz to, treba sa sigurnošću utvrditi da su sve površine temeljito odmaščene prije primenjivanja tekućeg sredstva za brtljenje.

Pričvstite mlaznicu koja se nalazi u okviru pakovanja i ravnopravno nanesite sredstvo u obliku ujednačene trake, zaokružujući otvore moždanika na zahtjevan način.

Zatim sačekajte deset minuta (zavisno od klimatskih uvjeta), dok se ne formira pokorica. Tada je trenutak da se sastavni delovi spoje. Svišna količina sredstva za brtljenje se može ukloniti špatulom ili nožem kada se stvrde.

Sredstvo za brtljenje čuvajte na suhom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama. bilstein group redstvo za brtljenje se može koristitina metalu, plastici i keramici, spolja ili unutra. Može se korisiti na horizontalnim i vertikalnim površinama uz minimalno nabiranje.

## SL Tekoče tesnilno sredstvo

Vse površine za spajanje je treba pripraviti tako, da očistimo ostanke starega tesnila ali tesnilnega sredstva in zagotovimo, da so vse površine pred nanosom tekočega tesnilnega sredstva temeljito odmaščene.

Pričvstite nastavek namestite in nanesite v neprekidanem enotnem traku, po potrebi z obkroženjem vseh lukenj.

Nato počakajte 10 minut (odvisno od podnebnih razmer), dokler se ne ustvari sloj. Takrat je primeren trenutek, da spojite oba dela skupaj. Prekomerno količina tesnilnega sredstva lahko odstranite z lopatico ali nožem, ko se ta pojavi.

Tesnilno sredstvo shranujete na suhem mestu, zaščiteno pred vplivom izrednih temperatur.

Tesnilno sredstvo Skupine bilstein group se lahko uporablja na kovinskih, plastičnih in keramičnih površinah za notranjo ali zunanjou uporabo, tako na vodoravnih kakor tudi navpičnih površinah z zelo nizkimi vrednostmi krčenja.

## SR Tečno sredstvo za zaptivanje

Sve naležuće površine treba pripremiti tako što se uklone ostaci starog zaptivaca ili sredstva za zaptivanje. Uz to, treba sa sigurnošću utvrditi da su sve površine temeljito odmaščene pre primenjivanja tečnog sredstva za zaptivanje.

Pričvstite mlaznicu koja se nalazi u okviru pakovanja i ravnopravno nanesite sredstvo u obliku ujednačene trake, zaokružujući otvore za vijke prema potrebi.

Zatim sačekajte deset minuta (zavisno od klimatskih uslova), dok se ne formira pokorica. Tada je trenutak da se sastavni delovi spoje. Svišna količina sredstva za zaptivanje se može ukloniti špatulom ili nožem kada se stvrde.

Sredstvo za zaptivanje čuvajte na suvom mestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama.

bilstein group redstvo za zaptivanje se može koristiti na metalu, plastici i keramici, spolja ili unutra. Može se korisiti na horizontalnim i vertikalnim površinama uz minimalno nabiranje.

## MT Siġillant Likwidu

L-učuħ tal-mating għandhom jiġu ppreparati biex jiġi applikat is-siġillant fuqhom billi jitnaddu minn kwalunkwe fdalijiet tal-għażżej jew is-siġillant ta' qabel, b'tali mod li jiġi żgurat li l-učuħ kollha jkunu nodfa mill-grass. Ehmeż iż-żennu li hija inkluża ma' din il-kitt u applika magħha stixxa uniformi u konsistenti li ddur mat-toqob tal-bolt kif meħtieġ.

Imbagħad stenna 10 minuti (skont il-kundizzjonijiet tal-klima) sakemm tifforma liega. Wara li jgħaddu, din tkun lesta biex tingħaqad mal-komponenti l-oħra. Kwalunkwe siġillant zejjed jista' jitneħha permezz ta' spatula jew sikkina, l-adarba dan ikun qagħad. Ahżej is-siġillant f'post nieżżej li muhiex espost għal temperaturi estremi.

Is-siġillant bilstein group jista' jintuża fuq il-metall, plastik u ceramika u jista' jiġi applikat kemm għal użu estern u kif ukoll għal wieħed intern. Huwa jista' jintuża kemm fuq uċuħ verticali u kif ukoll fuq dawk orizzontali u jinxitorb fit-

## SV Flytande tätningsmassa

Alla kontaktytor māstèr förberedas genom att rensa bort alla rester av gamla packningar och gammal tätningsmassa, och ytorna māstèr nogra rengöras från allt fett innan du använder den flytande tätningsmassan. Sätt på munstycket som ingår i förpackningen och applicera tätningsmassan i en enhetlig rand runt alla skruvhål.

Vänta 10 minuter (beroende på temperatur och luftfuktighet) tills ett skinn har bildats. Nu kan du föra ihop de två styckena. Du kan avgånsa överflödig tätningsmassa med en spatel eller kniv när den har härdat. Förvara tätningsmassan torrt och håll den borta från extrema temperaturer.

bilstein groups tätningsmassa kan användas på metall, plast och keramik och både på insidan och utsidan, samt på både horisontella och vertikala underlag med liten krympning.

## ET Tihendusvedelik

Kõik pinnad peavad olema puhasstatud ja tihendijäägid eemaldatud. Veenduge, et kõik pinnad on enne tihendusvedeliku peale kandmist täielikult rasvavabad.

Kasutage kaasasolevat dosaatorotsikut ja kandke peale pidevad ühiltased tihendusribad. Tihendusaine tuleb kanda ümber avade ja sūvendite. Oluline on jälgida, et tihendusaine ei satuks keermetesse või avadesse.

Oodake 10 minutit (võib oleneda temperatuurist), kuni tihendusainele tekib „nahk“. Seejärel võib detailid kokku panna.

Liigse tihendusaine võib pärast kuivamist spaatlil või noaga ettevaatlikult eemaldada.

Ladustage tihendusainet kuivas kohas ja vältige äärmuslike temperatuurikõikumisi.

Ettevõtte bilstein group tihendusainet võib kasutada horisontaalsetel ja vertikaalsetel metall-, plast- ja keraamilistel pindadel, sobib kasutamiseks sise- ja väliviltingimustes.

## SK Tekutý tmel

Všetky protiahľadné povrchy sa musia pripraviť odstránením zvyškov starého tesnenia alebo tmelu pomocou čistenia, aby ste sa uistili, že pred nanesením tekutého tmelu sú všetky povrchy dôkladne

## DA Nestemäinen tiivistysaine

Kaikki vastakkain tulevat pinnat ovat valmisteltava puhdistamalla pois vanhan tiivisteen ja tiivistyneen jäämät. Varmista, että rasva on huollettisesti poistettu kaikilta pinnoilta ennen nestemäisen tiivistyneen levittämistä.

Kiinnitä laatikossa mukana oleva suutin ja levitä yhtenäisenä ja tasaisena nauhana, joka tarpeen mukaan ympäröi pullitireitä. Odota sitten 10 minuuttia (ilmasto-olosuhteista riippuen), kunnes pinnalle muodostuu kalvo. Tämän jälkeen se on valmis liittämään komponentit yhteen. Mahdollinen liika tiivistysaine voidaan poistaa lastalla tai veitsellä, kun se on kovettunut.

Säilytä tiivistysainetta kuivassa paikassa, jossa ei esiinny erittäin kylmiä tai kuumia lämpötiloja. bilstein group tiivistysainetta voidaan käyttää metalli-, muovi- ja keramiikkapinnoille sisä- tai ulkokäytössä, ja sitä voidaan käyttää vaaka- tai pystypinnoilla erittäin vähäisellä kutistumisella.

## FI Nestemäinen tiivistysaine

Alle modsvarende overflader skal klargøres ved at rense rester fra den gamle pakning eller tätningsmassa væk, og sørge for, at alle overflader er affedtede grundigt, for den flydende tätningsmasse påføres.

Fastgør dysen, der er inkluderet i æsken, og påfør i et ensartet bånd og om nødvendigt omkring boltehuller.

Vent derefter 10 minutter (afhængigt af klimaforholdene), indtil der dannes en overflade. Derefter kan komponenterne presses sammen. Enhver overskydende tätningsmasse kan fjernes med en spatel eller en kniv, når massen først er hærdet.

Opbevar tätningsmassen på et tørt sted, som ikke påvirkes af ekstreme temperaturer.

Bilstein-gruppeforseglingen kan bruges på metal, plast og keramik til enten intern eller ekstern brug og kan bruges i vandrette og lodrette overflader med meget lidt krympning.

## HU Folyékony tömítőszér

Minden illeszkedő felületet elő kell készíteni; ehhez tiszta meg a felületet a régi tömítőgyűrű vagy egyéb tömítés maradványaitól, és győződjön meg arról, hogy minden felületet alaposan zsírtalanított, mielőtt a folyékony tömítőszert felvinné.

Csatlakoztassa a csomagban kapott szórófejet, és egyenletes vastagsággal vigye fel a szert, szükség szerint megkerülve a csavarfuratokat.

Ezután várjon 10 percet (a környezeti feltételektől függően), amíg egy