

ATTENTION!



Important: Check the Belt Tensioner on Opel Corsa

Issue with Belt Tensioner

The Opel Corsa models compatible with these compressors are known to have a weak belt tensioner design. If the tensioner is not functioning properly, it may cause the belt to overheat the compressor, potentially damaging the compressor clutch. To prevent damage, it is highly recommended to inspect the belt tensioner and replace it if necessary. This is an official OE recommendation.

New Reference with Belt Tensioner Included

To simplify the process, we have introduced a new reference that includes both the belt tensioner and the AC compressor. This new part can be found alongside the other compressors listed for these vehicles. Additionally, a warning label has been added to these units, reminding users to check the belt tensioner.

Warranty Information

Please note that as the issue stems from an external component and not the compressor itself, warranty claims for a broken clutch due to a faulty tensioner will not be accepted.



Wichtig: Prüfen Sie den Riemenspanner beim Opel Corsa

Problem mit dem Riemenspanner

Die Opel Corsa Modelle, die mit diesen Kompressoren kompatibel sind, sind bekannt dafür, dass sie einen schwachen Riemenspanner haben. Wenn der Riemenspanner nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann der Riemen den Kompressor überhitzen und möglicherweise die Kompressorkupplung beschädigen. Um Schäden zu vermeiden, wird dringend empfohlen, den Riemenspanner zu überprüfen und ggf. auszutauschen. Dies ist eine offizielle OE-Empfehlung.

Neue Referenz mit Riemenspanner

Um den Vorgang zu vereinfachen, haben wir eine neue Referenz eingeführt, die sowohl den Riemenspanner als auch den Klimakompressor enthält. Dieses neue Teil finden Sie neben den anderen Kompressoren, die für diese Fahrzeuge aufgeführt sind. Außerdem wurde diesen Einheiten ein Warnaufkleber hinzugefügt, der die Benutzer daran erinnert, den Riemenspanner zu überprüfen.

Garantie Hinweise

Bitte beachten Sie, dass das Problem auf eine externe Komponente und nicht auf den Kompressor selbst zurückzuführen ist. Garantieansprüche für eine defekte Kupplung aufgrund eines fehlerhaften Riemenspanners werden nicht akzeptiert.



Important : vérifiez le tendeur de courroie sur l'Opel Corsa

Problème avec le tendeur de courroie

Les modèles Opel Corsa compatibles avec ces compresseurs sont connus pour avoir un tendeur de courroie de conception fragile. Si le tendeur ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner une surchauffe de la courroie sur le compresseur, ce qui risque d'endommager l'embrayage du compresseur. Pour éviter tout dommage, il est fortement recommandé d'inspecter le tendeur de courroie et de le remplacer si nécessaire. Il s'agit d'une recommandation officielle de l'équipementier d'origine (OE).

Nouvelle référence avec tendeur de courroie inclus

Pour simplifier le processus, nous avons introduit une nouvelle référence qui inclut à la fois le tendeur de courroie et le compresseur de climatisation. Cette nouvelle pièce est répertoriée avec les autres compresseurs pour ces véhicules. De plus, une étiquette d'avertissement a été ajoutée à ces unités, rappelant aux utilisateurs de vérifier le tendeur de courroie.

Informations sur la garantie

Veuillez noter que, comme le problème provient d'un composant externe et non du compresseur lui-même, les réclamations de garantie pour un embrayage cassé en raison d'un tendeur défectueux ne seront pas acceptées.



Importante: verifique el tensor de la correa en el Opel Corsa

Problema con el tensor de la correa

Los modelos de Opel Corsa compatibles con estos compresores son conocidos por tener un diseño de tensor de correa débil. Si el tensor no funciona correctamente, puede causar que la correa sobrecaliente el compresor, lo que podría dañar el embrague del compresor. Para evitar daños, se recomienda encarecidamente inspeccionar el tensor de la correa y reemplazarlo si es necesario. Esta es una recomendación oficial del fabricante OE.

Nueva referencia con tensor de correa incluido

Para simplificar el proceso, hemos introducido una nueva referencia que incluye tanto el tensor de la correa como el compresor de aire acondicionado. Esta nueva pieza se puede encontrar junto con los otros compresores listados para estos vehículos. Además, se ha añadido una etiqueta de advertencia a estas unidades, recordando a los usuarios que verifiquen el tensor de la correa.

Información de garantía

Tenga en cuenta que, dado que el problema proviene de un componente externo y no del compresor en sí, las reclamaciones de garantía por un embrague roto debido a un tensor defectuoso no serán aceptadas.



Ważne: Sprawdź napinacz paska w Opel Corsa

Problem z napinaczem paska

Modele Opel Corsa kompatybilne z tymi kompresorami mają znane problemy z konstrukcją napinacza paska. Jeśli napinacz nie działa prawidłowo, może to spowodować przegrzanie paska napędzającego kompresor, co potencjalnie prowadzi do uszkodzenia sprzęgła kompresora. Aby zapobiec uszkodzeniom, zaleca się dokładne sprawdzenie napinacza paska i wymianę go, jeśli jest to konieczne. Jest to oficjalne zalecenie OE.

Nowa referencja z dołączonym napinaczem paska

Aby ułatwić proces, wprowadziliśmy nową referencję, która zawiera zarówno napinacz paska, jak i kompresor klimatyzacji. Nowa część jest dostępna wśród innych sprzężarek wymienionych dla tych pojazdów. Dodatkowo na tych jednostkach została umieszczona etykieta ostrzegawcza przypominająca o konieczności sprawdzenia napinacza paska.

Informacje dotyczące gwarancji

Należy pamiętać, że ponieważ problem wynika z uszkodzenia elementu zewnętrznego, a nie samego kompresora, roszczenia gwarancyjne dotyczące uszkodzonego sprzęgła z powodu wadliwego napinacza nie będą akceptowane.