



## SERVICE INFO – LuK 0021



# Szerelési utasítása

## a 415 0142 10 cikkszámú DMF (kettős tömegű lendkerék)

Gyártók: Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

**Modellek:**

Mitsubishi: Carisma, Space Star


Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

**Cikksz.:**

415 0142 10  
 415 0202 10  
 415 0204 10  
 415 0224 10  
 415 0261 10  
 415 0270 10  
 415 0383 10  
 415 0390 10  
 415 0399 10  
 415 0400 10  
 415 0413 10  
 415 0418 10  
 415 0419 10  
 415 0420 10  
 415 0452 10



1. ábra: 415 0142 10 – A szállításbiztosítás bennmarad a DMF-ben

A kettős tömegű lendítőkereket (DMF) szállításbiztosítással (reteszelő csap) szerelték fel. Ez rögzíti a primer- és szekundertömeget és a DMF-en a motor felőli oldalon helyezték el (lásd 1. ábra).

Ezáltal a két tömeg elfordulása (szabad szögben) a lendkerék új állapotában nem lehetséges.

**Útmutatás:**

A reteszelő csapszeget a szereléskor nem szabad eltávolítani. Ez üzem közben automatikusan elnyíródik. A műanyag biztosítás elnyírt része biztonságosan belül marad a lendkerékben.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.rexpert.com](http://www.rexpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>