

72

INFORME TÉCNICO

Elección junta culata en
motores del grupo VAG de
1968 cc



MOTIVO

Informar a nuestros clientes sobre la **distribución de las muescas** en juntas de culata en motores del grupo VAG de 1968 cc para vehículos Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.

DESCRIPCIÓN

Puede inducir a un error la elección del espesor de la junta de culata en motores VAG de 1968 cc, debido a que existen **dos tipos de muescas**:

Muescas ovaladas

- Indican el código de producción de la junta (pueden ignorarse)


Muescas circulares

- Indican el espesor de la junta

Las referencias afectadas son las siguientes:

| 101852X0 | 101670X0 |
|----------|----------|
| | |
| 101682X0 | 101959X0 |
| | |

1. CODIGO DE PRODUCCION
2. N.º MUESCAS



A la hora de la elección del espesor, el cliente no debe contar las muescas ovaladas y únicamente debe de tener **en cuenta las muescas circulares**.