



SERVICEINFO

AIC Germany
Automotive Components

RIEMENSANNER

AIC Artikelnr.: 57945, OE-Vergleichsnr.: 1128 1 433 571 , AIC Artikelnr.: 51612, OE-Vergleichsnr.: 059 109 479B

Der Splint am Riemensteller darf vor dem Einbau nicht entfernt werden



VERLETZUNGSGEFAHR

Wenn Sie den Splint entfernen, bevor der Riemensteller am Motor befestigt ist, können Sie schwere Verletzungen an Fingern und Händen davon tragen.



EINBAUHINWEIS

Bringen Sie den Riemensteller bzw. die Spannrolle langsam in die Spannposition, während Sie den Splint entsichern. Dabei muss der Keilrippenriemen/Zahnriemen auf der Spannrolle liegen. Achten Sie darauf, dass Sie das passende Werkzeug verwenden. Nachdem alles montiert ist, sollte der Motor nochmals manuell durchgedreht werden. So vergewissern sie sich, dass der Riemensteller seine Funktion besitzt und der Riemen richtig geführt wird.

Es gibt zwei Arten von Splinten. Mit Ring und ohne Ring. Sie können den Unterschied auf den Bildern unten sehen.



AIC Artikelnr.: 57945, OE-Vergleichsnr.: 1128 1 433 571



AIC Artikelnr.: 51612, OE-Vergleichsnr.: 059 109 479B