



SERVICE INFO – INA 0187



Váltás elasztikus hosszbordás ékszíjra

Az 531 0503 10 cikkszámú feszítőgörgőre már nem lesz szükség

Gyártók: Fiat, Iveco

Modellek:

Fiat: Ducato

Iveco: Daily

Motor: F1AE


Cikksz.: 531 0503 10
FB4EPK903

Az aktuális hozzárendelést lásd az alkatrészatalógusban.


Az ékszíjhajtásban a klímakompresszorhoz a megnevezett járműgyártók a 0113090 motorszámtól kezdődően egy elasztikus hosszbordás ékszíjat használnak. Emiatt elmarad az eddigi hagyományos hosszbordás ékszíjakhoz szükséges feszítőgörgő.

A motorokat a 0113089 motorszámtól a karbantartás során szintén át lehet alakítani az FB4EPK903 elasztikus hosszbordás ékszíjakra. Ebben az esetben szintén nem lesz szükség feszítőgörgőre.

Az elasztikus hosszbordás ékszíj korlátozás nélkül teljesít minden műszaki követelményt és gond nélkül beszerelhető a motoroknál a 0113089 motorszámtól. Az elasztikus hosszbordás ékszíjra történő átalakítás során semmiképpen nem szabad feszítőgörgőt beszerezni!



1. ábra: Ékszíjhajtás a 0113089 motorszámtól feszítőgörgővel



2. ábra: Ékszíjhajtás a 0113090 motorszámtól elasztikus hosszbordás ékszíjjal

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT