



SERVICE INFO – LuK 0085




510 0133 10 cikkszámú központi kinyomócsapágó

Szerelési utasítás

Gyártók: Daihatsu
Subaru
Toyota

Modellek:

Daihatsu: Charade
Subaru: Trezia
Toyota: Auris (E15)
Auris (E18)
Avensis (T27)
C-HR (X1)
Corolla sedan (E15)
Corolla sedan (E18, ZRE1)
Urban Cruiser (P1)
Verso (R2)
Verso S (P12)
Yaris (P9)
Yaris (P13)



1. ábra: A központi kinyomó felfekvő felülete a sebességváltó házában

Annak érdekében, hogy elkerülje a központi kinyomó tömítetlenségeit, a beszereléskor a következő pontokra kell ügyelni:

- A sebességváltó házában a központi kinyomó felfekvő felülete (1. kép) nem lehet sérült
- A felfekvő felületen nem lehetnek szennyeződések
- A szereléskor a központi kinyomónak teljes felületén fel kell feküdnie a sebességváltó házában a kialakításán
- A csavarokat először csak kézzel hajtja be egyenletesen. A központi kinyomónak közben nem szabad megszorulnia.
- Rögzítse a csavarokat a járműgyártó által megadott meghúzási nyomatékkal



2. ábra: Egy központi kinyomó hibaképe levált tömítőgyűrűvel

Útmutatás:

A tömítőgyűrű zárja le a hidraulikus nyomóteret a központi kinyomó sebességváltó felőli oldalán. Ha nem fekszik fel teljesen a sebességváltó házában, akkor a kuplung működtetésekor fellépő hidraulikus erők következtében leválhat a házról. Ezáltal tömítetlenné válik a központi kinyomó.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0085