




SERVICE INFO – INA 0009



Optimalizált feszítőgörgő 531 0564 30

Gyártók:	Seat, Volkswagen
Modellek:	
Seat	Cordoba, Ibiza
Volkswagen	Polo
Motor:	1.4i 16V (AFH)
LuK-AS sz.:	531 0564 30
OE sz.:	036 109 243 J 036 109 243 G (lecsérélveo) 036 109 243 D (lecsérélveo)



1. ábra: 531 0564 30 (Előlnézet)


Az 531 0564 30 cikkszámú feszítőgörgőnél (Sinus-Pulley) egy zajoptimalizált feszítőgörgőről van szó, amelyet speciálisan a fenti alkalmazáshoz fejlesztettek ki.

Útmutatás:

A nem tipikus kialakítású futófelület nem gyártási hiba!

A piros jelölések (1. ábra és 2. ábra, nyilak) egyértelművé teszik a jellemzőket.

A feszítőgörgő futófelületén átlósan futó kiemelkedések láthatók (2. ábra).



2. ábra: 531 0564 30 (Oldalnézet)

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>