



SERVICE INFO – INA 0123



Motor nyugodt járása

Váltás a merev szíjtárcsáról a generátor szabadonfutóra


Gyártó: BMW

Modellek: 320d (E90, E91, E93)
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)

Gyártási év: 2004 - 2011

Motorok: M47, N47

Cikksz.:
INA-OAP Valeo generátor
535 0063 10 TG15C073/TG15C093
535 0202 10 TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10 FG18D024/FG18S019



1. ábra: Váltás a merev szíjtárcsáról a generátor-szabadonfutóra



2. ábra: Generátor szabadonfutók 535 0063 10 (balra), 535 0202 10 (középen), 535 0203 10 (jobbra)

A fent megnevezett merev generátor-szíjtárcsás járműveknél a vibráció és zavaró hangok jöhetnek a segédberendezések hajtásából. Ezek a benzinmotorokkal összehasonlítva a dízelmotorok nagyon egyenlőtlen járásából adódnak.

A generátor szabadonfutó leválasztja a segédberendezéseket a motor egyenlőtlen járásáról és gondoskodik az ékszíj egyenletes és ezzel a nyugodt futásáról. Ezáltal a motor csendesebb és kellemesebb futása érhető el.

Schaeffler Automotive Aftermarket ajánlja, hogy az érintett, merev generátor-szíjtárcsával szerelt járműveket alakítsa át cikkszámú generátor-szabadonfutóra. Figyelem: Feltétlenül ügyeljen a mellékelt beszerelési utasításra!

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>