

Hitzeschutzblech Turbinengehäuse muss im Bedarfsfall wieder verwendet werden

Einleitung:


Der Fahrzeughersteller hat zur thermischen Abschirmung angrenzender Fahrzeugteile am Turbinengehäuse des Turboladers ein Hitzeschutzblech angebracht.

Hinweis:

Nicht alle lieferbaren Ausführungen dieses Turboladers werden vom Turbolader-Hersteller mit diesem Hitzeschutzblech ausgerüstet. Damit diese Ausführungen OE-konform eingesetzt werden können ist es erforderlich dieses Hitzeschutzblech einzusetzen.

Anweisungen:

Das Hitzeschutzblech ist im Bedarfsfall vom Altteil zu entfernen und an den neuen Turbolader zu montieren.



Fahrzeughersteller: BMW

Fahrzeuge: (E81, E82, E87, E88) 120 d ; (E90, E91, E92, E93) 320 d ; (E60, E61) 520 d ;
(E84) X1 ; (E83, F25) X3

Motorcode: N47D20A, N47D20C

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T914870 **BTS-Service-Set-Nr.:** T981026

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.