

Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

93163400	MAKE MARCA	ENGINE MOTOR	CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS	CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL
Kilos	VAG VAG	AJM-AVF-ATJ-ASZ-ATD AUY-ASZ-ANU-ATD-ARL AXR-BKC-AUY-ATD-AVF	10 Kpm	
Libras	VAG VAG	AJM-AVF-ATJ-ASZ-ATD AUY-ASZ-ANU-ATD-ARL AXR-BKC-AUY-ATD-AVF	75 lbft	

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB www.ajusa.es