



## SERVICE INFO – INA 0054



# Optické rozdíly u napínáku řemenu 533 0086 30

Gyártók:	Audi, Ford, Seat, Volkswagen
Modellek:	
Audi:	A6, 80
Ford:	Galaxy
Seat:	Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW:	Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4
Motorok:	1.7 D, 1.7 SDI 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI 2.4 D, 2.5 D
OE sz.:	
Ford:	95VW-10145-DA 1039808
VW:	028 903 315 N (lecserélveo) 028 903 315 R (aktuális)
Cikksz.:	533 0086 30



1. ábra: INA-kivitel két M8x35 csavarral



2. ábra: Kivitel két M8x22 csavarral

A 533 0086 30 számú szíjfeszítő cseréjekor a járműbe a megjelölt változatok lehetnek beszerelve.  
A Schaeffler Automotive Aftermarket jelenleg az 1. ábrán bemutatott változatot kínálja.

Mindkét kivitel megfelel a műszaki követelményeknek.

### Útmutatás:

A Schaeffler Automotive Aftermarket által szállított csavarokat (M8x35) a 533 0086 30 számú szíjfeszítő magasabb karimaszélessége miatt (1. ábra) kell feltétlenül használni.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

### Többet szeretne? Tudunk segíteni!

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>