



LuK INFO TECHNIQUE



Butée auto centreuse

Bague à mobilité axiale

Constructeur : BMW

Certains véhicules du constructeur BMW sont équipés de butées auto centreuse à bague mobile. Ces bagues sont fabriquées en matière plastique (photo 1) ou en métal (photo 2).

Les bagues peuvent être déplacées manuellement dans le sens axial. Ce phénomène est de nature technique et n'est en aucun cas un défaut.

Important :

Il ne faut graisser ni la bague ni le support de la butée ce qui risquerait d'endommager l'embrayage.



Photo 1 : Butée avec bague en plastique à mobilité axiale



Photo 2 : Butée avec bague en métal à mobilité axiale

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
 Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPPERT