

Solution

Ellenőrizni szeretné a Mercedes-Benz M271-es (EVO) modelljének a hajtásláncát? Nem gond!



Mérőskálás láncfeszítő
SWAG 10 94 0125


Csörgő hangot hallani a hideg motor beindítása után a M271-es motorok (EVO) esetén. Ezt okozhatja a lánckopás, lánckerekek, vagy a vezérműlánc nyúlása. Ez vezethet a helytelen járáshoz és a legrosszabb esetben a motor meghibásodásához.

Célszerű ellenőrizni a lánchajtást, ha a fent ismertetett probléma jelentkezik. Azonban ez egy nagyon időigényes folyamat.

A SWAG nak van megoldása!



SWAG 10 94 0152



beszerelhető:
Mercedes-Benz M271-es (EVO)
modellekbe és fordított fogazatú lánc-nál

SWAG 10 94 0125
OE No. 271 589 07 63 00

A mérőskálás láncfeszítő 55-től 85-ig van skálázva. Ha minden láncmeghajtó alkatrészek, például láncfeszítő, lánc, vezetősínek és lánckerekek tökéletes állapotban vannak, a mérőskálás láncfeszítőnek jeleznie kell a kb. 62,5-es értéket.

Ha a mérőskálás láncfeszítő 75-nél nagyobb értéket jelöl (fent látható folytonos vonal), akkor a lánchajtás részei kopottak. Ebben az esetben részletesen vizsgálja meg a lánchajtást és cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket.



Figyelem!

A mérőskálás láncfeszítő nem maradhat a motorban a vizsgálat után. Ez csak egy tesztelési eszköz! Cserélje ki a láncfeszítőt a SWAG 10 94 0152. A korábban felszerelt láncfeszítőt nem lehet újra beszerelni.

Regisztráljon most a hivatalos SWAG hírlevélre és email-en automatikusan megkapja a legújabb műszaki információkat! További információk: www.swag.de

Alkatrészért egyszerűen forduljon a SWAG-hez. A teljes kínálat megtalálható itt: www.swag-parts.com