



LUK 0064 – SERVICE INFO



Hydrauliczne wysprężniki centralne 510 0088 10 i 510 0164 10

Różne rozmiary przyłączy hydraulicznych

Producenci: Dacia
Nissan
Renault

Nr części LuK: 510 0088 10
510 0164 10



Foto 1: Centralne wysprężniki hydrauliczne z małymi przyłączami

W wymienionych powyżej pojazdach, centralny wysprężnik hydrauliczny może być zainstalowany z różnymi rozmiarami przyłączy hydraulicznych.

Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje dwa warianty naprawy:

- Z centralnym wysprężnikiem w wersji z małym adapterem (Foto 1), stosowanym w OES. W zależności od wersji pojazdu, może on być zastąpiony wysprężnikami o nr: 510 0088 10 lub 510 0164 10.
- Z centralnym wysprężnikiem i dużym adapterem (Foto 2), zamontowanym wcześniej w pojeździe ze zmienionym przyłączem hydraulicznym. W celu zamontowania wysprężnika o nr: 510 0088 10 lub 510 0164 10, należy po stronie pojazdu zmienić przyłącze hydrauliczne na małe, lub wymienić cały przewód hydrauliczny.



Foto 2: Centralny wysprężnik hydrauliczny z dużym przyłączem

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REPERT