



Panasz: hibás tartály kijelzés

A jármű pontos meghatározása szükséges (motorkód/gyártási év)

Jármű	Termék: elektromos üzemanyagpumpa	
	PIERBURG sz.	OE sz.*
Seat Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo	7.00468.86.0	6N0 919 051 N 6N0 919 051 R ¹ 6N0 919 087 F
Volkswagen (VW) Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i		



Lehetséges panaszok:

- A tartálykijelző hibásan jelzi az üzemanyagszintet

az 1 a brazil piacot jelzi

A 7.00468.86.0 sz. üzemanyagpumpa hibás társítása következtében a járműhöz megtörténhet, hogy a kijelző az üzemanyagszintnek pontosan az "ellenkezőjét" jelzi.


Példa:

- A tartálykijelző "teli tartályt" mutat, miközben a tartály üres.
- A tartálykijelző "üres tartályt" mutat, miközben a tartály tele van.

A gyártó a járművek szivattyúmoduljába két különböző szintérzékelő szenzort épít be.

Megjegyzés:

Megrendelés esetén kérjük, pontosan közölje a jármű alváz-számát, motorkódját és gyártási évét!



Jármű	Modell	Modell évjárata	Alváz-szám	Motorkód
VW	Polo/Derby	1995 ... 2000	6NW 001 001 → 6NW 000 158 → 2000 ... 2002 6NY D 000 001 →	mind
VW	Polo/Classic/Variant	2000 ... 2002	6KY 502 795 →	mind
VW	Polo/Classic/Playa	1996 ... 2003	–	GAEP
Seat	Cordoba/Vario/Ibiza	1999 ... 2002	6KX 400 000 ... 6KX 499 999	mind

A változtatások jogát fenntartjuk. Az ábrák a valóságtól eltérhetnek. A beszerelést és a pótlási lehetőségeket lásd a mindenkor érvényes katalógusban, a TecDoc-CD-n, ill. a TecDoc-adatokra alapozott rendszerekben.

* Az itt látható referenciaszámok csak összehasonlításra szolgálnak, és ezeket a végfelhasználó számára kiállított számlákon feltüntetni tilos.